



<b>Schichtsystem:</b>	<b>bero-cold copper</b>
Beschichtungsverfahren:	Kaltgasspritzen
Beschichtungswerkstoff:	Kupfer 99,9 %
Einsatzzweck:	Beschichtung von Kontaktflächen für Schalterbauelemente im Großschalterbau, lötfähige Beschichtungen, wärmeabführende Schichten
Schichteigenschaften:	elektrisch extrem gut leitende, schleif- und polierbare Schicht, gut lötfähig, sehr gute Wärmeleitfähigkeit keine Oxideinschlüsse durch Verwendung der Kaltgasspritztechnik, dadurch bessere elektrische und Wärmeleitfähigkeit als bero-inert copper
Bearbeitung:	<b><u>1. Drehen/Fräsen</u></b> <b>Grundsätzlich:</b> Mit Drehmeißel bzw. Fräser an der höchsten Stelle ankratzen, dann erst Spantiefe (max. 0,5 mm) zustellen. Sehr scharfe Drehmeißel/Fräser Hartmetallsorte K10 benutzen, andere Hartmetallsorten können zu Schichtablösungen führen ! Schnittgeschwindigkeit ca. 50 m/min Spantiefe max. 0,5 mm Drehmeißel K10, sehr scharf, oft nachschleifen Trocken, <b>ohne</b> Kühlflüssigkeit drehen.  <b><u>2. Schleifen</u></b> Schnittgeschwindigkeit 28 - 35 m/s Schleifkörper SKS (Siliziumcarbid) Reichlich Kühlflüssigkeit verwenden! Schleifkörper oft abrichten! Im Einstichverfahren arbeiten, nur die letzten 0,04 mm mit seitlichem Vorschub bearbeiten! Nicht mit stumpfem Schleifkörper bearbeiten, die örtliche Erwärmung kann zum Ablösen der Spritzschicht oder zu Ablösungen von Schichtpartikeln führen.